



182412341061



检测报告

项目名称： 安顺绿色动力再生能源有限公司 2023 年度环
境监测（8 月周度）

委托单位： 安顺绿色动力再生能源有限公司

报告编号： 中[检]202308353



贵州中测检测技术有限公司

说 明

- 1、本报告无检验检测专用章、骑缝章及 CMA 章无效。
- 2、报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告自行涂改或删减无效。
- 3、部分复制本报告无效，全部复制本报告需重新加盖检验检测专用章。
- 4、检测方仅对送检样品或自采样品检测结果负责，报告中所附标准限值要求均由客户指定，仅供参考。
- 5、报告未经检测单位同意，不得用于广告，商品宣传等商业行为。
- 6、报告只对委托方负责，需提供给第三方使用，请与委托方联系。
- 7、对检测报告若有异议，请在收到报告后 15 日内向本检测单位提出，逾期不受理。
- 8、当检测结果低于检出限时，用“检出限加 L”或“检出限加 ND”或“未检出”或“<检出限”等方式表示。
- 9、除客户特别申明并支付档案管理费外，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

监（检）测单位： 贵州中测检测技术有限公司

电 话： 0851-33225108

传 真： 0851-33223301

邮 编： 561000


地 址： 贵州省安顺市西秀区 产业园区标准化厂房（原宝龙型材）第四层

项目基础信息

受测单位名称	安顺绿色动力再生能源有限公司		
项目地址	贵州省 安顺市		
样品来源	客户送样		
检(监)测内容	炉渣		
企业联系人	高华	联系电话	13721500810
现场分析/取样人员	/	现场分析/取样完成日期	/
分析人员	王应雄	分析完成日期	2023.08.30~2023.09.02
报告编制	白云任	检测机构	贵州中测检测技术有限公司 (检验检测专用章)
报告审核	陈甜		
报告签发	杨雄	签发日期	2023年9月4日



检测结果

<p>任务由来:</p> <p>受安顺绿色动力再生能源有限公司的委托, 贵州中测检测技术有限公司于 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 2 日对其送检样品进行化验分析, 根据客户要求及实际检测情况, 编制本报告。</p>				
样品类别	样品原标识	样品状态	样品数量	检测项目
固废	1#	密封完好	1 袋	热灼减率
送样日期	2023.08.30		收样日期	2023.08.30
检测日期	2023.08.30~2023.09.02			
样品图片				
序号	检测项目	检测方法	主检仪器设备	最低检出限
1	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	万分之一电子天平 (ATY224/FX-0201)	0.2%

质量保证及质量控 制措施	<p>严格按照国家相关标准、技术规范、分析的标准及方法等，对检测的全过程进行质量保证和控制。</p> <p>1、参加检测的技术人员，均通过公司考核合格。</p> <p>2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。</p> <p>3、现场样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。</p> <p>4、检测仪器在使用前后进行校准，校准结果符合要求。</p> <p>5、实验室分析采取平行样（抽取样品数的 10%~20%）措施对检测全过程进行质量控制和保证，具体见附表。</p>
-----------------	--

固废检测结果一览表

检测项目		热灼减率	参考标准及达标情况		
单位		%	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB 18485-2014)		
序号	样品原标识	样品编号	检测结果	表 1	单项评价
1	1#	202308353SW ₁ 101	0.6	≤5%	达标
备注					

附表：质量控制及质量保证措施

附表 1 实验室分析质控信息一览表（平行样测定）

序号	样品原标识	检测项目	质控方式	偏差	质控要求	是否合格
1	1#	热灼减率	实验室平行样	9.1%	≤20%	是

报告结束

